

## Unidad rotativa

DEF R 3500

N° de artículo.:10.07.03.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.03.00002>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Entradas giratorias  
DEF > DEF R 3500

### Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento




Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: R1/4"-HE

Revoluciones: 3.500 1/min

Tipo de accesorios\_2: R

### Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,40 mm
D	41,20 mm
G1	G1/4"-MA
G2	R1/4"-HE
H	69,50 mm
LG1	11,50 mm
LG2	20,60 mm
SW1	22 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Revoluciones	3500 1/min
Peso	400 g